

3・5 【通学路について】



桜が丘2丁目249付近

- ① 見通しが悪い、交通量が多い → カーブミラーの設置
- ② 歩道が狭い、交通量が多い → 歩道の整備
- ③ 交通量が多い、スピードを出す車、一時停止しない、歩道が狭い → 歩道の整備
- ④ 歩道が狭い、水はげが悪い → 歩道の整備

3、【通学路について】



立野3丁目572-2付近

- ・交通量が多い
- ・歩道が狭い → 歩道の整備

3.【通学路について】



南公園北側道路

- ・歩道が狭い →歩道の整備
- ・街灯が少ない →街灯の増設